

Műszaki állapotfelvételi lap

Jármű általános adatok

Jármű kategória	SZEMÉLYGÉPJÁRMŰ	Kulcsok	2
Gyártmány, típus	SUZUKI SWIFT 1.3 GLX 4WD WINTER	Szervizkönyv	Van
Gyártási év	1999	Sebességváltó fajta	Mechanikus (normál)
Első üzembehelyezés	1999.11.09.	Saját tömeg (kg)	895
Műszaki vizsga érvényessége	2017.07.11.	Együttes tömeg (kg)	1350
Futásteljesítmény (km)	41 601	Környezetvédelmi osztály	Euro III
Hajtóanyag	Benzin	Szállítható szem. sz.	5
Hengerűrtartalom (cm ³)	1298	Eurotax kód	8226B012
Teljesítmény (kW)	50	Fényezés típusa	Metál
Szín	szürke	Alvázsám	TSMAG35S00516940
Hivatkozási szám	38622		

Felszereltség, extrák

Szervó kormány	Vezetőoldali légzsák	Utasoldali légzsák	Központi zár
Első elektr. ablakemelő	Indításgátló	CD-s autórádió	Elektromos tükör

Karosszéria állapota, festékréteg vastagsága (mikrométerben)

		Bal Állapot	1. mérés	2. mérés	3. mérés	Jobb Állapot	1. mérés	2. mérés	3. mérés
Első	Vészhárító	Horpadás				Horzsolás			
	Homlokfal	Gyárinak megfelelő	48						
	Motortér tető	Horpadás	106	108					
	Sárvédő	Megfelelő, átfényezett	135	400		Gyárinak megfelelő	106	110	
	Ajtó	Horpadás	250	1 300		Gyárinak megfelelő	86	95	
Utastér tető		Fénytörés	272	1 305					
Feneklemez		Ép							
Küszöbök		Gyárinak megfelelő	60	65		Megfelelő, átfényezett	103	106	
Hátsó	Ajtó	Megfelelő, átfényezett	199	750		Horpadás	96	108	
	Sárvédő	Megfelelő, átfényezett	280	1 605		Gyárinak megfelelő	102	107	
	Csomagtér fedél	Gyárinak megfelelő	86	110					
	Hátfal								
	Vészhárító	Horzsolás				Horzsolás			

Üvegfelületek, világítótestek állapota

	Bal	Jobb		Bal	Jobb
Első fényszóró	Ép	Ép	Hátsó lámpa	Repedt	Ép
Ködfényszóró			Ködzárófény	Ép	Ép
Első irányjelző	Ép	Ép	Hátsó irányjelző	Repedt	Ép
Első szélvédő	Ép		Hátsó szélvédő	Ép	
Első oldalüveg	Ép	Ép	Hátsó oldalüveg	Ép	Ép
Visszapillantó tükrök	Ép	Ép			

Lámpák működése

	Bal	Jobb		Bal	Jobb
Tompított fény	Működik	Működik	Hátsó helyzetjelző	Működik	Működik
Távolsági fényszóró	Működik	Működik	Féklámpa	Működik	Működik
Ködlámpa			Hátsó irányjelző	Működik	Működik
Első irányjelző	Működik	Működik	Ködzárófény	Működik	Működik
			Tolatólámpa	Működik	Működik

Gumiabroncsok

	Gyártmány	Méret	Állapot	Profilmélység (mm)
Bal első gumiabroncs	SEMPERIT	165/70 R 13	Kopott	2,0
Jobb első gumiabroncs	SEMPERIT	165/70 R 13	Kopott	2,0
Bal hátsó gumiabroncs	SEMPERIT	165/70 R 13	Kopott	2,0
Jobb hátsó gumiabroncs	SEMPERIT	165/70 R 13	Kopott	2,0
Pótkerék típusa: Teljes értékű		Pótkerék állapota: Közepes		

Motor, tengelykapcsoló

Sebességváltó, erőátvitel

Futómű, kormánymű, fékberendezés

	Megfelel	Fokozatok kapcsolhatósága	Megfelel	Üzemi fék	Megfelel
Olajnyomás/olajszint	Megfelel	Sebességváltó tömítettsége	Megfelel	Fékfolyadékszint	Megfelel
Hűtőrendszer/hűtőfolyadékszint	Megfelel	Differenciálmű tömítettsége	Megfelel	Rögzítő fék	Megfelel
Fagyállóérték (C fok)		Kardántengely	Megfelel	Lengéscsillapítók	Megfelel
Ékszíjak	Megfelel	Féltengely	Megfelel	Lengőkarok	Megfelel
Motorkontroll lámpa	Megfelel	Féltengely porvédő gumiharang	Megfelel	Szilentblokkok	Megfelel
Gyújtásrendszer	Megfelel			Gömbtámaszok	Megfelel
Motorállapot vizuálisan	Megfelel			Porvédő gumik	Megfelel
Motor tömítettség	Megfelel			Kormánymű	Megfelel
Motor járása	Megfelel			Szervo kormánymű folyadékszint	Megfelel
Kipufogórendszer/katalizátor	Gyenge			Kormány holtjáték	Megfelel
Tengelykapcsoló	Megfelel				
Pedál	Megfelel				

Elektromos berendezések

Utastér, csomagtér

Akkumulátor	Megfelel	Műszerfal	Megfelel
Indítómotor	Megfelel	Ülések elől	Megfelel
Generátor töltés	Megfelel	Ülések hátul	Megfelel
Műszerfali kontroll lámpák	Megfelel	Kárpitok	Megfelel
Ablaktörlő és ablakmosó	Megfelel	Szőnyegek	Szennyezett
Hibajelzés	Nincs	Kalaptartó	Megfelel
Fűtőberendezés	Működik	Csomagtér kárpit	Megfelel
Klímaberendezés		Műanyagfedelek, takarók	Megfelel

Jelen szakvélemény tájékoztató jellegű, a jármű állapotáról igazolást nem ad. Az átvizsgálás nem szervizkörülmények között történt. A csak menetpróba során felderíthető hibákért, rejtett hibákért és a szándékos megtévesztésből eredő pontatlan adatközlésért felelősséget nem vállalunk.