

Műszaki állapotfelvételi lap

Jármű általános adatok

Jármű kategória	SZEMÉLYGÉPJÁRMŰ	Kulcsok	Nincs
Gyártmány, típus	CHEVROLET LACETTI SEDAN 1.4 16V STAR	Szervizkönyv	Nincs
Gyártási év	2004	Sebességváltó fajta	Mechanikus (normál)
Első üzembehelyezés	2004.10.11.	Saját tömeg (kg)	1180
Műszaki vizsga érvényessége	2016.10.31.	Együttes tömeg (kg)	1665
Futásteljesítmény (km)		Környezetvédelmi osztály	
Hajtóanyag	Benzin	Szállítható szem. sz.	
Hengerűrtartalom (cm ³)	1399	Eurotax kód	1420B002
Teljesítmény (kW)	69	Fényezés típusa	
Szín	szürke	Alvázszám	KL1NF19715K071474
Hivatkozási szám	38871		

Általános leírás, kiegészítő információk

Kulcsok nincsenek. Minden kereke defektes.
--

Felszereltség, extrák

Légkondicionáló (manuális)	Szervó kormány	ABS (blokkolásgátló)	Vezetőoldali légzsák
Utasoldali légzsák	Központi zár	Első elektr. ablakemelő	Indításgátló
CD-s autórádió	Elektromos tükör	Vonóhorog	Állítható kormány
Ülésmagasság állítás	Színezett üveg		

Karosszéria állapota, festékréteg vastagsága (mikrométerben)

	Bal	1.	2.	3.	Jobb	1.	2.	3.
	Állapot	mérés	mérés	mérés	Állapot	mérés	mérés	mérés
Első	Vészharító	Gyárinak megfelelő			Gyárinak megfelelő			
	Homlokfal	Gyárinak megfelelő						
	Motortér tető	Megfelelő, átfényezett	245	249	220			
	Sárvédő	Karcolás	109	116		Gyárinak megfelelő	126	123
	Ajtó	Megfelelő, átfényezett	216	178		Karcolás	122	127
Utastér tető		Megfelelő, átfényezett	708	1 034				
Feneklemez		Ép						
Küszöbök		Megfelelő, átfényezett	135	110		Gyárinak megfelelő	63	54
Hátsó	Ajtó	Karcolás	185	185		Karcolás	122	121
	Sárvédő	Karcolás	704	166		Megfelelő, átfényezett	146	207
	Csomagtér fedél	Gyárinak megfelelő	96	95				
	Hátfal							
	Vészharító	Törés				Repedés		

Üvegfelületek, világítótestek állapota

	Bal	Jobb		Bal	Jobb
Első fényszóró	Ép	Ép	Hátsó lámpa	Ép	Ép
Ködfényszóró			Ködzárófény	Ép	
Első irányjelző	Ép	Ép	Hátsó irányjelző	Ép	Ép
Első szélvédő	Ép		Hátsó szélvédő	Ép	
Első oldalüveg	Ép	Ép	Hátsó oldalüveg	Ép	Ép
Visszapillantó tükrök	Ép	Törött			

Lámpák működése

	Bal	Jobb		Bal	Jobb
Tompított fény			Hátsó helyzetjelző		
Távolsági fényszóró			Féklámpa		
Ködlámpa			Hátsó irányjelző		
Első irányjelző			Ködzárófény		
			Tolatólámpa		

Gumiabroncsok

	Gyártmány	Méret	Állapot	Profilmélység (mm)
Bal első gumiabroncs	KUMHO	185/60R15	Kopott	3,0
Jobb első gumiabroncs	KUMHO	185/60R15	Kopott	3,0
Bal hátsó gumiabroncs	KUMHO	185/60R15	Kopott	3,0
Jobb hátsó gumiabroncs	KUMHO	185/60R15	Kopott	3,0
Pótkerék típusa: Mankókerék		Pótkerék állapota: Közepes		

Motor, tengelykapcsoló

Sebességváltó, erőátvitel

Futómű, kormánymű, fékberendezés

Olajnyomás/olajsztint	Fokozatok kapcsolhatósága	Üzemi fék
Hűtőrendszer/hűtőfolyadékszint	Sebességváltó tömítettsége	Fékfolyadékszint
Fagyállóérték (C fok)	Differenciálmű tömítettsége	Rögzítő fék
Ékszíjak	Kardántengely	Lengéscsillapítók
Motorkontroll lámpa	Féltengely	Lengőkarok
Gyújtásrendszer	Féltengely porvédő gumiharang	Szilentblokkok
Motorállapot vizuálisan		Gömbtámaszok
Motor tömítettség		Porvédő gumik
Motor járása		Kormánymű
Kipufogórendszer/katalizátor		Szervo kormánymű folyadékszint
Tengelykapcsoló		Kormány holtjáték
Pedál		

Elektromos berendezések

Utastér, csomagtér

Akkumulátor		Műszerfal	Megfelel
Indítómotor		Ülések elől	Megfelel
Generátor töltés		Ülések hátul	Megfelel
Műszerfali kontroll lámpák		Kárpitok	Megfelel
Ablaktörlő és ablakmosó		Szőnyegek	Megfelel
Hibajelzés	Nincs	Kalaptartó	Megfelel
Fűtőberendezés		Csomagtér kárpit	Megfelel
Klímaberendezés		Műanyagfedelek, takarók	Megfelel

Jelen szakvélemény tájékoztató jellegű, a jármű állapotáról igazolást nem ad. Az átvizsgálás nem szervizkörülmények között történt. A csak menetpróba során felderíthető hibákért, rejtett hibákért és a szándékos megtévesztésből eredő pontatlan adatközlésért felelősséget nem vállalunk.