

Műszaki állapotfelveletli lap

Jármű általános adatok

Jármű kategória	SZEMÉLYGÉPJÁRMŰ	Kulcsok	2
Gyártmány, típus	PEUGEOT 306 1.4 XN	Szervizkönyv	Nincs
Gyártási év	2000	Sebességváltó fajta	Mechanikus (normál)
Első üzembehelyezés	2000.07.27.	Saját tömeg (kg)	1040
Műszaki vizsga érvényessége	2018.12.22.	Együttes tömeg (kg)	1515
Futásteljesítmény (km)	184 932	Környezetvédelmi osztály	Euro III
Hajtóanyag	Benzin	Szállítható szem. sz.	5
Hengerűrtartalom (cm ³)	1360	Eurotax kód	6237B001
Teljesítmény (kW)	55	Fényezés típusa	Normál
Szín	kék	Alvázszám	VF37BKFXT32965320
Hivatkozási szám	38891		

Általános leírás, kiegészítő információk

klíma rossz

Felszereltség, extrák

Légkondicionáló (manuális)	Szervó kormány	Vezetőoldali légzsák	Utasoldali légzsák
Központi zár	Első elektr. ablakemelő	Riasztó	Indításgátló
CD-s autórádió	Kódfénylámpa	Állítható kormány	Ülésmagasság állítás
Színezett üveg			

Karosszéria állapota, festékréteg vastagsága (mikrométerben)

	Bal	1.	2.	3.	Jobb	1.	2.	3.
	Állapot	mérés	mérés	mérés	Állapot	mérés	mérés	mérés
Első	Vészhárító	Kavicsfelverődés			Kavicsfelverődés			
	Homlokfal	Gyárinak megfelelő						
	Motortér tető	Gyárinak megfelelő	147	137	118			
	Sárvédő	Gyárinak megfelelő	150	145		Horpadás	139	152
	Ajtó	Gyárinak megfelelő	147	136		Karcolás	142	147
Utastér tető		Gyárinak megfelelő	127	128				
Feneklemez		Ép						
Küszöbök		Gyárinak megfelelő	61	56		Gyárinak megfelelő	66	50
Hátsó	Ajtó	Gyárinak megfelelő	134	137		Horzsolás	142	133
	Sárvédő	Horpadás	142	156		Horpadás	121	133
	Csomagtér fedél	Megfelelő, átfényezett	271	417				
	Hátfal	Gyárinak megfelelő						
	Vészhárító	Repedés				Gyárinak megfelelő		

Üvegfelületek, világítótestek állapota

	Bal	Jobb		Bal	Jobb
Első fényszóró	Ép	Ép	Hátsó lámpa	Ép	Ép
Ködfényszóró	Ép	Ép	Ködzárófény	Ép	Ép
Első irányjelző	Ép	Ép	Hátsó irányjelző	Ép	Ép
Első szélvédő	Ép		Hátsó szélvédő	Ép	
Első oldalüveg	Ép	Ép	Hátsó oldalüveg	Ép	Ép
Visszapillantó tükrök	Ép	Ép			

Lámpák működése

	Bal	Jobb		Bal	Jobb
Tompított fény	Működik	Működik	Hátsó helyzetjelző	Működik	Működik
Távolsági fényszóró	Működik	Működik	Féklámpa	Működik	Működik
Ködlámpa	Működik	Működik	Hátsó irányjelző	Működik	Működik
Első irányjelző	Működik	Működik	Ködzárófény	Működik	
			Tolatólámpa		Működik

Gumiabroncsok

	Gyártmány	Méret	Állapot	Profilmélység (mm)
Bal első gumiabroncs	MICHELIN	185/65R14	Jó	5,0
Jobb első gumiabroncs	MICHELIN	185/65R14	Jó	5,0
Bal hátsó gumiabroncs	MICHELIN	185/65R14	Jó	5,0
Jobb hátsó gumiabroncs	MICHELIN	185/65R14	Jó	5,0
Pótkerék típusa: Teljes értékű			Pótkerék állapota: Jó	

Motor, tengelykapcsoló

Sebességváltó, erőátvitel

Futómű, kormánymű, fékberendezés

	Megfelel	Fokozatok kapcsolhatósága	Megfelel	Üzemi fék	Megfelel
Olajnyomás/olajszint	Megfelel	Sebességváltó tömítettsége	Megfelel	Fékfolyadékszint	Megfelel
Hűtőrendszer/hűtőfolyadékszint	Megfelel	Differenciálmű tömítettsége	Megfelel	Rögzítő fék	Megfelel
Fagyállóérték (C fok)		Kardántengely		Lengéscsillapítók	Megfelel
Ékszíjak	Megfelel	Féltengely	Megfelel	Lengőkarok	Megfelel
Motorkontroll lámpa	Megfelel	Féltengely porvédő gumiharang	Megfelel	Szilentblokkok	Megfelel
Gyújtásrendszer	Megfelel			Gömbtámaszok	Megfelel
Motorállapot vizuálisan	Megfelel			Porvédő gumik	Megfelel
Motor tömítettség	Megfelel			Kormánymű	Megfelel
Motor járása	Megfelel			Szervo kormánymű folyadékszint	Megfelel
Kipufogórendszer/katalizátor	Megfelel			Kormány holtjáték	Megfelel
Tengelykapcsoló	Megfelel				
Pedál	Megfelel				

Elektromos berendezések

Utastér, csomagtér

Akkumulátor	Megfelel	Műszerfal	Megfelel
Indítómotor	Megfelel	Ülések elől	Megfelel
Generátor töltés	Megfelel	Ülések hátul	Megfelel
Műszerfali kontroll lámpák	Megfelel	Kárpitok	Megfelel
Ablaktörlő és ablakmosó	Megfelel	Szőnyegek	Megfelel
Hibajelzés	Nincs	Kalaptartó	Megfelel
Fűtőberendezés	Működik	Csomagtér kárpit	Megfelel
Klímaberendezés	Nem működik	Műanyagfedelek, takarók	Megfelel

Jelen szakvélemény tájékoztató jellegű, a jármű állapotáról igazolást nem ad. Az átvizsgálás nem szervizkörülmények között történt. A csak menetpróba során felderíthető hibákért, rejtett hibákért és a szándékos megtévesztésből eredő pontatlan adatközlésért felelősséget nem vállalunk.