

Műszaki állapotfelveletli lap

Jármű általános adatok

Jármű kategória	SZEMÉLYGÉPJÁRMŰ	Kulcsok	1
Gyártmány, típus	FORD MONDEO KOMBI 1.8 TD CLX	Szervizkönyv	Nincs
Gyártási év	2000	Sebességváltó fajta	Mechanikus (normál)
Első üzembehelyezés	2003.11.19.	Saját tömeg (kg)	1463
Műszaki vizsga érvényessége	2015.12.15.	Együttes tömeg (kg)	2010
Futásteljesítmény (km)	210 381	Környezetvédelmi osztály	Euro II
Hajtóanyag	Dízel	Szállítható szem. sz.	5
Hengerűrtartalom (cm ³)	1753	Eurotax kód	2884D001
Teljesítmény (kW)	66	Fényezés típusa	Metál
Szín	szürke	Alvázsám	WFONXXGBBNYB06824
Hivatkozási szám	38904		

Általános leírás, kiegészítő információk

Első és hátsó komplett lökhárító hiányzik..Kerekenként 2 db kerékanya hiányzik, üzemi fék és kézifék nagyon gyenge, klíma rossz, futómű erősen lóg, lengéscsillapítók rosszak. légzsákvezérlő hibát jelez, ellenőrizni kell..

Felszereltség, extrák

Légkondicionáló (automata)	Szervó kormány	ABS (blokkolásgátló)	Vezetőoldali légzsák
Utastoldali légzsák	Oldallégzsák	Központi zár	Első elektr. ablakemelő
Hátsó elektr. ablakemelő	Indításgátló	Vonóhorog	Állítható kormány
Ülésmagasság állítás	Fűthető ülés	Bőrkárpit	Színezett üveg

Karosszéria állapota, festékréteg vastagsága (mikrométerben)

	Bal	1.	2.	3.	Jobb	1.	2.	3.
	Állapot	mérés	mérés	mérés	Állapot	mérés	mérés	mérés
Első	Vészárító							
	Homlokfal	Gyárinak megfelelő						
	Motortér tető	Gyárinak megfelelő	139	135				
	Sárvédő	Gyárinak megfelelő	123	125	Gyárinak megfelelő	126	112	
	Ajtó	Gyárinak megfelelő	125	111	Megfelelő, átfényezett	180	190	
Utastér tető		Horpadás	96	111	113			
Feneklemez		Ép						
Küszöbök		Nem megfelelő	73	53	Nem megfelelő	55	76	
Hátsó	Ajtó	Karcolás	127	114	Horzsolás	109	96	
	Sárvédő	Nem megfelelő	201	220	Megfelelő, átfényezett	202	181	
	Csomagtér fedél	Karcolás	135	139				
	Hátfal							
	Vészárító							

Üvegfelületek, világítótestek állapota

	Bal	Jobb		Bal	Jobb
Első fényszóró	Ép	Ép	Hátsó lámpa	Ép	Ép
Ködfényszóró	Ép	Ép	Ködzárófény	Ép	Ép
Első irányjelző	Ép	Ép	Hátsó irányjelző	Ép	Ép
Első szélvédő	Ép		Hátsó szélvédő	Ép	
Első oldalüveg	Ép	Ép	Hátsó oldalüveg	Ép	Ép
Visszapillantó tükrök	Karcos	Karcos			

Lámpák működése

	Bal	Jobb		Bal	Jobb
Tompított fény	Működik	Működik	Hátsó helyzetjelző	Működik	Működik
Távolsági fényszóró	Működik	Működik	Féklámpa	Működik	Működik
Ködlámpa			Hátsó irányjelző	Működik	Működik
Első irányjelző	Működik	Működik	Ködzárófény	Működik	
			Tolatólámpa		Működik

Gumiabroncsok

	Gyártmány	Méret	Állapot	Profilmélység (mm)	
Bal első gumiabroncs	SEMPERIT	175/70R14	Kopott	1,0	
Jobb első gumiabroncs	SEMPERIT	175/70R14	Kopott	1,0	
Bal hátsó gumiabroncs	KLÉBER	185/65R14	Közepes	4,0	
Jobb hátsó gumiabroncs	KLÉBER	185/65R14	Közepes	4,0	
Pótkerék típusa:			Pótkerék állapota:		

Motor, tengelykapcsoló

Sebességváltó, erőátvitel

Futómű, kormánymű, fékberendezés

	Megfelel	Fokozatok kapcsolhatósága	Megfelel	Üzemi fék	Gyenge
Olajnyomás/olajszint	Megfelel	Sebességváltó tömítettsége	Megfelel	Fékfolyadékszint	Megfelel
Hűtőrendszer/hűtőfolyadékszint		Differenciálmű tömítettsége	Megfelel	Rögzítő fék	Rossz
Fagyállóérték (C fok)	Megfelel	Kardántengely		Lengéscsillapítók	Rossz
Ékszíjak	Megfelel	Féltengely	Megfelel	Lengőkarok	Rossz
Motorkontroll lámpa	Megfelel	Féltengely porvédő gumiharang	Megfelel	Szilentblokkok	Rossz
Gyújtásrendszer	Megfelel			Gömbtámaszok	Rossz
Motorállapot vizuálisan	Gyenge			Porvédő gumik	Gyenge
Motor tömítettség	Rossz			Kormánymű	Megfelel
Motor járása	Megfelel			Szervo kormánymű folyadékszint	Megfelel
Kipufogórendszer/katalizátor	Megfelel			Kormány holtjáték	Megfelel
Tengelykapcsoló	Megfelel				
Pedál	Megfelel				

Elektromos berendezések

Utastér, csomagtér

Akkumulátor	Rossz	Műszerfal	Szennyezett
Indítómotor	Megfelel	Ülések elől	Szennyezett
Generátor töltés	Megfelel	Ülések hátul	Szennyezett
Műszerfali kontroll lámpák	Megfelel	Kárpitok	Szennyezett
Ablaktörlő és ablakmosó	Megfelel	Szőnyegek	Szennyezett
Hibajelzés	Nincs	Kalaptartó	Szennyezett
Fűtőberendezés	Működik	Csomagtér kárpit	Szennyezett
Klímaberendezés	Nem működik	Műanyagfedelek, takarók	Szennyezett

Jelen szakvélemény tájékoztató jellegű, a jármű állapotáról igazolást nem ad. Az átvizsgálás nem szervizkörülmények között történt. A csak menetpróba során felderíthető hibákért, rejtett hibákért és a szándékos megtévesztésből eredő pontatlan adatközlésért felelősséget nem vállalunk.