

Műszaki állapotfelvételi lap

Jármű általános adatok

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| Jármű kategória | SZEMÉLYGÉPJÁRMŰ | Kulcsok | 1 |
| Gyártmány, típus | FIAT PANDA 1.1 ACTIVE | Szervizkönyv | Van |
| Gyártási év | 2004 | Sebességváltó fajta | Mechanikus (normál) |
| Első üzembehelyezés | 2004.03.16. | Saját tömeg (kg) | 840 |
| Műszaki vizsga érvényessége | 2018.05.10. | Együttes tömeg (kg) | 1255 |
| Futásteljesítmény (km) | 213 972 | Környezetvédelmi osztály | Euro III |
| Hajtóanyag | Benzin | Szállítható szem. sz. | 5 |
| Hengerűrtartalom (cm ³) | 1108 | Eurotax kód | 2307B001 |
| Teljesítmény (kW) | 40 | Fényezés típusa | Normál |
| Szín | kék | Alvázszám | ZFA16900000097962 |
| Hivatkozási szám | 38924 | | |

Általános leírás, kiegészítő információk

| |
|---|
| motor alapjárata nagyon magas és erősen ingadozó, |
|---|

Felszereltség, extrák

| | | | |
|----------------|----------------------|--------------------|-------------------------|
| Szervó kormány | Vezetőoldali légzsák | Utasoldali légzsák | Első elektr. ablakemelő |
|----------------|----------------------|--------------------|-------------------------|

Karosszéria állapota, festékréteg vastagsága (mikrométerben)

| | Bal Állapot | 1. mérés | 2. mérés | 3. mérés | Jobb Állapot | 1. mérés | 2. mérés | 3. mérés |
|--------------|-----------------|--------------------|-------------|-------------|-----------------|--------------------|-------------|-------------|
| Első | Vészhárító | Karcolás | | | Karcolás | | | |
| | Homlokfal | Gyárinak megfelelő | | | | | | |
| | Motortér tető | Karcolás | 125 | 119 | 128 | | | |
| | Sárvédő | Karcolás | 109 | 120 | | Horzsolás | 122 | 114 |
| | Ajtó | | 122 | 130 | | Horpadás | 118 | 110 |
| Utastér tető | | Horpadás | 134 | 124 | | | | |
| Feneklemez | | Ép | | | | | | |
| Küszöbök | | Horpadás | 75 | 94 | | Gyárinak megfelelő | 80 | 99 |
| Hátsó | Ajtó | Horpadás | 100 | 109 | | Horpadás | 108 | 116 |
| | Sárvédő | Horpadás | 114 | 98 | | Gyárinak megfelelő | 101 | 123 |
| | Csomagtér fedél | Horpadás | 125 | 116 | | | | |
| | Hátfal | | | | | | | |
| | Vészhárító | Törés | | | | Horzsolás | | |

Üvegfelületek, világítótestek állapota

| | Bal | Jobb | | Bal | Jobb |
|-----------------------|--------|------|------------------|--------|------|
| Első fényszóró | Ép | Ép | Hátsó lámpa | Törött | Ép |
| Ködfényszóró | | | Ködzárófény | Törött | |
| Első irányjelző | Ép | Ép | Hátsó irányjelző | Törött | Ép |
| Első szélvédő | Repedt | | Hátsó szélvédő | Ép | |
| Első oldalüveg | Ép | Ép | Hátsó oldalüveg | Ép | Ép |
| Visszapillantó tükrök | Ép | Ép | | | |

Lámpák működése

| | Bal | Jobb | | Bal | Jobb |
|---------------------|---------|---------|--------------------|---------|---------|
| Tompított fény | Működik | Működik | Hátsó helyzetjelző | Működik | Működik |
| Távolsági fényszóró | Működik | Működik | Féklámpa | Működik | Működik |
| Ködlámpa | | | Hátsó irányjelző | Működik | Működik |
| Első irányjelző | Működik | Működik | Ködzárófény | Működik | |
| | | | Tolatólámpa | | Működik |

Gumiabroncsok

| | Gyártmány | Méret | Állapot | Profilmélység (mm) |
|--------------------------------|-----------|-----------------------|---------|--------------------|
| Bal első gumiabroncs | TRIANGLE | 155/70R13 | Közepes | 3,0 |
| Jobb első gumiabroncs | TRIANGLE | 155/70R13 | Közepes | 3,0 |
| Bal hátsó gumiabroncs | LINGLONG | 155/70R13 | Közepes | 3,0 |
| Jobb hátsó gumiabroncs | LINGLONG | 155/70R13 | Közepes | 3,0 |
| Pótkerék típusa: Teljes értékű | | Pótkerék állapota: Jó | | |

Motor, tengelykapcsoló

Sebességváltó, erőátvitel

Futómű, kormánymű, fékberendezés

| | Megfelel | Fokozatok kapcsolhatósága | Megfelel | Üzemi fék | Megfelel |
|--------------------------------|----------|-------------------------------|----------|--------------------------------|----------|
| Olajnyomás/olajsztint | Megfelel | Sebességváltó tömítettsége | Megfelel | Fékfolyadékszint | Megfelel |
| Hűtőrendszer/hűtőfolyadékszint | Megfelel | Differenciálmű tömítettsége | Megfelel | Rögzítő fék | Megfelel |
| Fagyállóérték (C fok) | | Kardántengely | | Lengéscsillapítók | Megfelel |
| Ékszíjak | Megfelel | Féltengely | Megfelel | Lengőkarok | Megfelel |
| Motorkontroll lámpa | Megfelel | Féltengely porvédő gumiharang | Megfelel | Szilentblokkok | Megfelel |
| Gyújtásrendszer | Megfelel | | | Gömbtámaszok | Megfelel |
| Motorállapot vizuálisan | Megfelel | | | Porvédő gumik | Megfelel |
| Motor tömítettség | Megfelel | | | Kormánymű | Megfelel |
| Motor járása | Rossz | | | Szervo kormánymű folyadékszint | Megfelel |
| Kipufogórendszer/katalizátor | Megfelel | | | Kormány holtjáték | Megfelel |
| Tengelykapcsoló | Megfelel | | | | |
| Pedál | Megfelel | | | | |

Elektromos berendezések

Utastér, csomagtér

| | | | |
|----------------------------|----------|-------------------------|----------|
| Akkumulátor | Megfelel | Műszerfal | Megfelel |
| Indítómotor | Megfelel | Ülések elől | Megfelel |
| Generátor töltés | Megfelel | Ülések hátul | Megfelel |
| Műszerfali kontroll lámpák | Megfelel | Kárpitok | Megfelel |
| Ablaktörlő és ablakmosó | Megfelel | Szőnyegek | Megfelel |
| Hibajelzés | Van | Kalaptartó | Megfelel |
| Fűtőberendezés | Működik | Csomagtér kárpit | Megfelel |
| Klímaberendezés | | Műanyagfedelek, takarók | Megfelel |

Jelen szakvélemény tájékoztató jellegű, a jármű állapotáról igazolást nem ad. Az átvizsgálás nem szervizkörülmények között történt. A csak menetpróba során felderíthető hibákért, rejtett hibákért és a szándékos megtévesztésből eredő pontatlan adatközlésért felelősséget nem vállalunk.