

## Műszaki állapotfelvételi lap

### Jármű általános adatok

Jármű kategória	SZEMÉLYGÉPJÁRMŰ	Kulcsok	2
Gyártmány, típus	SKODA OCTAVIA COMBI 1.6 AMBIENTE	Szervizkönyv	Nincs
Gyártási év	2008	Sebességváltó fajta	Mechanikus (normál)
Első üzembehelyezés	2008.06.26.	Saját tömeg (kg)	1270
Műszaki vizsga érvényessége	2017.07.07.	Együttes tömeg (kg)	1930
Futásteljesítmény (km)	593 510	Környezetvédelmi osztály	Euro IV
Hajtóanyag	Benzin	Szállítható szem. sz.	5
Hengerűrtartalom (cm <sup>3</sup> )	1595	Eurotax kód	7783B004
Teljesítmény (kW)	75	Fényezés típusa	Normál
Szín	sárga	Alvázszám	TMBHA21Z982171838
Hivatkozási szám	38882		

### Általános leírás, kiegészítő információk

Karosszéria eredeti színe: szürke metál. Teljes karosszéria taxi sárga színre fóliázva, jobb első sárvédőt festéssel javították. A festékrétegek ennek megfelelően mindenhol vastagok. Motorvezérlő és légszakvezérlő hibát jelez. Motor dadog fordulatot nehezen veszi 1-2 henger időszakosan kihagy. Közlekedésre jelen állapotában korlátozottan alkalmas.

### Felszereltség, extrák

Légkondicionáló (manuális)	Szervó kormány	ABS (blokkolásgátló)	Vezetőoldali légszak
Utasoldali légszak	Központi zár	Első elektr. ablakemelő	Indításgátló
CD-s autórádió	Fedélzeti komputer	Elektromos tükör	Fűthető tükör
Ködfénylámpa	Állítható kormány	Ülésmagasság állítás	Színezett üveg

Karosszéria állapota, festékréteg vastagsága (mikrométerben)

		Bal Állapot	1. mérés	2. mérés	3. mérés	Jobb Állapot	1. mérés	2. mérés	3. mérés
Első	Vészháritó	Megfelelő, átfényezett				Megfelelő, átfényezett			
	Homlokfal	Megfelelő, átfényezett							
	Motortér tető	Megfelelő, átfényezett	438	381					
	Sárvédő	Megfelelő, átfényezett	359	310		Horpadás	234	189	
	Ajtó	Megfelelő, átfényezett	243	245		Megfelelő, átfényezett	241	236	
Utastér tető		Megfelelő, átfényezett	223	233	222				
Feneklemez		Ép							
Küszöbök		Gyárinak megfelelő	82	56		Gyárinak megfelelő	75	58	
Hátsó	Ajtó	Megfelelő, átfényezett	241	238		Megfelelő, átfényezett	227	248	
	Sárvédő	Megfelelő, átfényezett	243	240		Megfelelő, átfényezett	225	238	
	Csomagtér fedél	Megfelelő, átfényezett	225	210					
	Hátfal								
	Vészháritó	Megfelelő, átfényezett				Gyárinak megfelelő			

### Üvegfelületek, világítótestek állapota

	Bal	Jobb		Bal	Jobb
Első fényszóró	Ép	Ép	Hátsó lámpa	Ép	Ép
Ködfényszóró	Ép	Ép	Ködzárófény	Ép	Ép
Első irányjelző	Ép	Ép	Hátsó irányjelző	Ép	Ép
Első szélvédő	Ép		Hátsó szélvédő	Ép	
Első oldalüveg	Ép	Ép	Hátsó oldalüveg	Ép	Ép
Visszapillantó tükrök	Ép	Ép			

### Lámpák működése

	Bal	Jobb		Bal	Jobb
Tompított fény	Működik	Működik	Hátsó helyzetjelző	Működik	Működik
Távolsági fényszóró	Működik	Működik	Féklámpa	Működik	Működik
Ködlámpa	Működik	Működik	Hátsó irányjelző	Működik	Működik
Első irányjelző	Működik	Működik	Ködzárófény	Működik	Működik
			Tolatólámpa	Működik	Működik

### Gumiabroncsok

	Gyártmány	Méret	Állapot	Profilmélység (mm)
Bal első gumiabroncs	PIRELLI	195/65R15	Közepes	3,0
Jobb első gumiabroncs	PIRELLI	195/65R15	Közepes	3,0
Bal hátsó gumiabroncs	PIRELLI	195/65R15	Közepes	3,0
Jobb hátsó gumiabroncs	PIRELLI	195/65R15	Közepes	3,0
Pótkerék típusa: Teljes értékű			Pótkerék állapota: Közepes	

## Motor, tengelykapcsoló

## Sebességváltó, erőátvitel

Futómű, kormánymű,  
fékberendezés

Olajnyomás/olajszint	Megfelel	Fokozatok kapcsolhatósága	Megfelel	Üzemi fék	Megfelel
Hűtőrendszer/hűtőfolyadékszint	Megfelel	Sebességváltó tömítettsége	Megfelel	Fékfolyadékszint	Megfelel
Fagyállóérték (C fok)		Differenciálmű tömítettsége	Megfelel	Rögzítő fék	Megfelel
Ékszíjak	Megfelel	Kardántengely		Lengéscsillapítók	Megfelel
Motorkontroll lámpa	Megfelel	Féltengely	Megfelel	Lengőkarok	Megfelel
Gyújtásrendszer	Gyenge	Féltengely porvédő gumiharang	Megfelel	Szilentblokkok	Megfelel
Motorállapot vizuálisan	Megfelel			Gömbtámaszok	Megfelel
Motor tömítettség	Megfelel			Porvédő gumik	Megfelel
Motor járása	Gyenge			Kormánymű	Megfelel
Kipufogórendszer/katalizátor	Megfelel			Szervo kormánymű folyadékszint	Megfelel
Tengelykapcsoló	Megfelel			Kormány holtjáték	Megfelel
Pedál	Megfelel				

## Elektromos berendezések

## Utastér, csomagtér

Akkumulátor	Megfelel	Műszerfal	Hiányos
Indítómotor	Megfelel	Ülések elöl	Megfelel
Generátor töltés	Megfelel	Ülések hátul	Megfelel
Műszerfali kontroll lámpák	Megfelel	Kárpitok	Megfelel
Ablaktörő és ablakmosó	Megfelel	Szőnyegek	Szennyezett
Hibajelzés	Van	Kalaptartó	Megfelel
Fűtőberendezés	Működik	Csomagtér kárpit	Megfelel
Klímaberendezés	Működik	Műanyagfedelek, takarók	Megfelel

Jelen szakvélemény tájékoztató jellegű, a jármű állapotáról igazolást nem ad. Az átvizsgálás nem szervizkörülmények között történt. A csak menetpróba során felderíthető hibákért, rejtett hibákért és a szándékos megtévesztésből eredő pontatlan adatközlésért felelősséget nem vállalunk.