

Műszaki állapotfelvételi lap

Jármű általános adatok

Jármű kategória	SZEMÉLYGÉPJÁRMŰ	Kulcsok	2
Gyártmány, típus	FIAT BRAVA 1.6 100 16V SX	Szervizkönyv	Nincs
Gyártási év	2001	Sebességváltó fajta	Mechanikus (normál)
Első üzembehelyezés	2001.08.08.	Saját tömeg (kg)	1090
Műszaki vizsga érvényessége	2015.07.25.	Együttes tömeg (kg)	1630
Futásteljesítmény (km)	165 384	Környezetvédelmi osztály	Euro II
Hajtóanyag	Benzin	Szállítható szem. sz.	5
Hengerűrtartalom (cm ³)	1580	Eurotax kód	2356B002
Teljesítmény (kW)	76	Fényezés típusa	Metál
Szín	kék	Alvázszám	ZFA18200005187689
Hivatkozási szám	38899		

Általános leírás, kiegészítő információk

Vezérműszij szakadt, motor bontott. Üzemképtelen.

Felszereltség, extrák

Légkondicionáló (manuális)	Szervó kormány	ABS (blokkolásgátló)	Vezetőoldali légzsák
Utastoldali légzsák	Központi zár	Első elektr. ablakemelő	Indításgátló
Rádiós magnó	Elektromos tükör	Ködfénylámpa	Állítható kormány
Ülésmagasság állítás	Színezett üveg		

Karosszéria állapota, festékréteg vastagsága (mikrométerben)

	Bal	1.	2.	3.	Jobb	1.	2.	3.
	Állapot	mérés	mérés	mérés	Állapot	mérés	mérés	mérés
Első	Vészárító	Karcolás			Karcolás			
	Homlokfal	Gyárinak megfelelő						
	Motortér tető	Nem megfelelő	101	149	120			
	Sárvédő	Horpadás	114	136		Horpadás	120	125
	Ajtó	Horzsolás	125	111		Horzsolás	106	124
	Utastér tető	Nem megfelelő	101	75				
	Feneklemez	Ép						
	Küszöbök	Nem megfelelő	65	79		Fénytörés	103	68
Hátsó	Ajtó	Horzsolás	111	110		Nem megfelelő	104	108
	Sárvédő	Horzsolás	124	126		Nem megfelelő	125	118
	Csomagtér fedél	Karcolás	123	122				
	Hátfal	Gyárinak megfelelő						
	Vészárító	Karcolás			Karcolás			

Üvegfelületek, világítótestek állapota

	Bal	Jobb		Bal	Jobb
Első fényszóró	Ép	Ép	Hátsó lámpa	Ép	Ép
Ködfényszóró	Ép	Ép	Ködzárófény	Ép	Ép
Első irányjelző	Ép	Ép	Hátsó irányjelző	Ép	Ép
Első szélvédő	Ép		Hátsó szélvédő	Ép	
Első oldalüveg	Ép	Ép	Hátsó oldalüveg	Ép	Ép
Visszapillantó tükrök	Ép	Ép			

Lámpák működése

	Bal	Jobb		Bal	Jobb
Tompított fény			Hátsó helyzetjelző		
Távolsági fényszóró			Féklámpa		
Ködlámpa			Hátsó irányjelző		
Első irányjelző			Ködzárófény		
			Tolatólámpa		

Gumiabroncsok

	Gyártmány	Méret	Állapot	Profilmélység (mm)
Bal első gumiabroncs	HANKOOK	175/65R14	Kopott	3,0
Jobb első gumiabroncs	HANKOOK	175/65R14	Kopott	3,0
Bal hátsó gumiabroncs	KUMHO	175/65R14	Kopott	3,0
Jobb hátsó gumiabroncs	KUMHO	175/65R14	Kopott	3,0
Pótkerék típusa:	Pótkerék állapota:			

Motor, tengelykapcsoló

Sebességváltó, erőátvitel

Futómű, kormánymű, fékberendezés

Olajnyomás/olajszint		Fokozatok kapcsolhatósága	Üzemi fék
Hűtőrendszer/hűtőfolyadékszint		Sebességváltó tömítettsége	Fékfolyadékszint
Fagyállóérték (C fok)		Differenciálmű tömítettsége	Rögzítő fék
Ékszíjak	Rossz	Kardántengely	Lengéscsillapítók
Motorkontroll lámpa		Féltengely	Lengőkarok
Gyújtásrendszer		Féltengely porvédő gumiharang	Szilentblokkok
Motorállapot vizuálisan	Rossz		Gömbtámaszok
Motor tömítettség	Rossz		Porvédő gumik
Motor járása			Kormánymű
Kipufogórendszer/katalizátor			Szervo kormánymű folyadékszint
Tengelykapcsoló			Kormány holtjáték
Pedál			

Elektromos berendezések

Utastér, csomagtér

Akkumulátor		Műszerfal	Szennyezett
Indítómotor		Ülések elől	Szennyezett
Generátor töltés		Ülések hátul	Szennyezett
Műszerfali kontroll lámpák		Kárpitok	Szennyezett
Ablaktörlő és ablakmosó		Szőnyegek	Szennyezett
Hibajelzés	Nincs	Kalaptartó	Szennyezett
Fűtőberendezés		Csomagtér kárpit	Szennyezett
Klímaberendezés		Műanyagfedelek, takarók	Szennyezett

Jelen szakvélemény tájékoztató jellegű, a jármű állapotáról igazolást nem ad. Az átvizsgálás nem szervizkörülmények között történt. A csak menetpróba során felderíthető hibákért, rejtett hibákért és a szándékos megtévesztésből eredő pontatlan adatközlésért felelősséget nem vállalunk.