

## Műszaki állapotfelvételi lap

### Jármű általános adatok

Jármű kategória	SZEMÉLYGÉPJÁRMŰ	Kulcsok	2
Gyártmány, típus	PEUGEOT 206 1.4 HDI PRESENCE	Szervizkönyv	Nincs
Gyártási év	2002	Sebességváltó fajta	Mechanikus (normál)
Első üzembehelyezés	2002.05.30.	Saját tömeg (kg)	1050
Műszaki vizsga érvényessége	2018.08.10.	Együttes tömeg (kg)	1565
Futásteljesítmény (km)	180 929	Környezetvédelmi osztály	Euro III
Hajtóanyag	Dízel	Szállítható szem. sz.	5
Hengerűrtartalom (cm <sup>3</sup> )	1398	Eurotax kód	6223D006
Teljesítmény (kW)	50	Fényezés típusa	Metál
Szín	világoskék	Alvázszám	VF32A8HXF42461037
Hivatkozási szám	38949		

### Felszereltség, extrák

Szervó kormány	ABS (blokkolásgátló)	Vezetőoldali légzsák	Utasoldali légzsák
Központi zár	Első elektr. ablakemelő	Indításgátló	Rádiós magnó
Fedélzeti komputer	Elektromos tükör	Állítható kormány	Ülésmagasság állítás
Színezett üveg			

### Karosszéria állapota, festékréteg vastagsága (mikrométerben)

	Bal Állapot	1. mérés	2. mérés	3. mérés	Jobb Állapot	1. mérés	2. mérés	3. mérés
Első	Vészharító	Gyárinak megfelelő			Gyárinak megfelelő			
	Homlokfal	Gyárinak megfelelő						
	Motortér tető	Gyárinak megfelelő	121	154	145			
	Sárvédő	Gyárinak megfelelő	159	137		Gyárinak megfelelő	143	135
	Ajtó	Horzsolás	141	130		Gyárinak megfelelő	130	141
Utastér tető		Gyárinak megfelelő	141	132	119			
Feneklemez		Ép						
Küszöbök		Gyárinak megfelelő	59	54			48	75
Hátsó	Ajtó	Gyárinak megfelelő	134	137		Horpadás	140	141
	Sárvédő	Horpadás	131	129		Horpadás	145	123
	Csomagtér fedél	Gyárinak megfelelő	112	128				
	Hátfal							
	Vészharító	Horzsolás				Horzsolás		

## Üvegfelületek, világítótestek állapota

	Bal	Jobb		Bal	Jobb
Első fényszóró	Ép	Ép	Hátsó lámpa	Ép	Ép
Ködfényszóró			Ködzárófény	Ép	Ép
Első irányjelző	Ép	Ép	Hátsó irányjelző	Ép	Ép
Első szélvédő	Ép		Hátsó szélvédő	Ép	
Első oldalüveg	Ép	Ép	Hátsó oldalüveg	Ép	Ép
Visszapillantó tükrök	Ép	Ép			

## Lámpák működése

	Bal	Jobb		Bal	Jobb
Tompított fény	Működik	Működik	Hátsó helyzetjelző	Működik	Működik
Távolsági fényszóró	Működik	Működik	Féklámpa	Működik	Működik
Ködlámpa			Hátsó irányjelző	Működik	Működik
Első irányjelző	Működik	Működik	Ködzárófény	Működik	
			Tolatólámpa		Működik

## Gumiabroncsok

	Gyártmány	Méret	Állapot	Profilmélység (mm)
Bal első gumiabroncs	KORMORAN	175/65R14	Jó	5,0
Jobb első gumiabroncs	KORMORAN	175/65R14	Jó	5,0
Bal hátsó gumiabroncs	KORMORAN	175/65R14	Jó	5,0
Jobb hátsó gumiabroncs	KORMORAN	175/65R14	Jó	5,0
Pótkerék típusa: Teljes értékű		Pótkerék állapota: Jó		

## Motor, tengelykapcsoló

## Sebességváltó, erőátvitel

## Futómű, kormánymű, fékberendezés

Olajnyomás/olajsztint	Megfelel	Fokozatok kapcsolhatósága	Megfelel	Üzemi fék	Megfelel
Hűtőrendszer/hűtőfolyadékszint	Megfelel	Sebességváltó tömítettsége	Megfelel	Fékfolyadékszint	Megfelel
Fagyállóérték (C fok)		Differenciálmű tömítettsége	Megfelel	Rögzítő fék	Megfelel
Ékszíjak	Megfelel	Kardántengely		Lengéscsillapítók	Megfelel
Motorkontroll lámpa	Megfelel	Féltengely	Megfelel	Lengőkarok	Megfelel
Gyújtásrendszer	Megfelel	Féltengely porvédő gumiharang	Megfelel	Szilentblokkok	Megfelel
Motorállapot vizuálisan	Megfelel			Gömbtámaszok	Megfelel
Motor tömítettség	Megfelel			Porvédő gumik	Megfelel
Motor járása	Megfelel			Kormánymű	Megfelel
Kipufogórendszer/katalizátor	Megfelel			Szervo kormánymű folyadékszint	Megfelel
Tengelykapcsoló	Megfelel			Kormány holtjáték	Megfelel
Pedál	Megfelel				

## Elektromos berendezések

## Utastér, csomagtér

Akkumulátor	Megfelel	Műszerfal	Megfelel
Indítómotor	Megfelel	Ülések elől	Megfelel
Generátor töltés	Megfelel	Ülések hátul	Megfelel
Műszerfali kontroll lámpák	Megfelel	Kárpitok	Megfelel
Ablaktörlő és ablakmosó	Megfelel	Szőnyegek	Megfelel
Hibajelzés	Nincs	Kalaptartó	Megfelel
Fűtőberendezés	Működik	Csomagtér kárpit	Megfelel
Klímaberendezés		Műanyagfedelek, takarók	Megfelel

Jelen szakvélemény tájékoztató jellegű, a jármű állapotáról igazolást nem ad. Az átvizsgálás nem szervizkörülmények között történt. A csak menetpróba során felderíthető hibákért, rejtett hibákért és a szándékos megtévesztésből eredő pontatlan adatközlésért felelősséget nem vállalunk.